

## Jmb - 50521 - ESTUCHE HERRAMIENTAS 108 PIEZAS

1 carraca universal de 1/2" con expulsor de vaso; 1 adaptador de cabezales 1/2" \* 5/16"; 5 vasos métricos largos de 1/2", medidas: 14, 15, 17, 19 y 22 mm;

8 vasos Torx de 1/2", medidas: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 y E24; 2 vasos de bujía de 1/2", medidas: 16 y 21 mm; 2 barras de extensión de 5" y 10"; 1 articulación universal de 1/2"; 1 adaptador 3/8" hembra 1/2" macho

1 carraca universal de 1/4" con expulsor de vaso; 18 cabezales para el destornillador de punta: PH: #1 y #2, PZ: #1 y #2, HEX: 3, 4, 5, 6 mm, SL: 4, 5.5, 6.5 mm, TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27 y 30 mm

1 mango destornillador de 1/4"; 1 articulación universal de 1/4"; 1 mango corredizo de 1/4"; 2 barras de extensión de 2" y 3"; 13 vasos métricos, medidas: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm

8 vasos largos de 1/4"; 5 vasos Torx de 1/4", medidas: E4, E5, E6, E7, y E8; 17 cabezales (8 mm): HEX - 7, 8, 10, 12, 14 mm, SL - 8, 10, 12 mm, PH - #3, #4, PZ - #3, #4, TX - 40, 45, 50, 55, 60 mm; 3 llaves Allen: 1.5, 2, 2.5 mm

